


PREGLED I KARAKTERISTIKE LEPKOVA





PODELA LEPKOVA

LEPKOVI






Izbor lepka zavisi od:

- Konstrukcije proizvoda
 - Uslova proizvodnje
 - Eksplotacionih zahteva
-
- Režimi lepljenja
 - Vrsta lepka
 - Tehničke karakteristike lepkova
 - Tehnološka oprema



Upotreba operacije lepljenja:

- Povećanje dimenzije detalja
- Sklapanje delova u elemente i proizvode
- Oblaganje širih površina
- Oblaganje rubova
- Nalepljivanje ukrasnih elemenata
- Lameliranje (savijanje + lepljenje)



Izbor tehnološkog postupka u funkciji vremena stezanja

BEZ UBRZAVANJA OTVRDNJAVANJA


- Na hladno

UBRZAVANJE OTVRDNJAVANJA

- Ubrzanje hemijske reakcije dodatkom otvrđivača
- Ubrzanje hemijske reakcije zagrevanjem lepka u fugi
- Ubrzanje hemijske reakcije zračenjem lepka u fugama (VF; IC zračenje)

Delovi lepkova

- Vezivo (životinjskog, mineralnog ili sintetskog porekla)
- Razređivač
- Plastifikator
- Punilo
- Otvrđivač



FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA LEPKOVA

Fizička i mehanička svojstva lepkova

- Izgled, boja i miris
- Gustina
- Viskozitet
- Sadržaj suve materije
- pH vrednost
- Vreme upotrebljivosti
- Vreme (trajanje) otvrdnjavanja
- Sadržaj pepela
- Termički koeficijent dilatacije filma lepka
- Moduli elastičnosti
- Unutrašnja naprezanja u spoju
- Hemski sastav lepka
- Adhezivna svojstva lepka
- Otpornost na visoke i niske temperature

Izgled, boja i miris


- Homogenost
- Pojava sedimentacije
- Pojava mestimičnog otvrdnjavanja
- Zamućenost
- Ujednačenost boje
- Miris

Gustina

- Merenje pomoću piknometra


Viskozitet

- Hopplerov viskozimetar
- Brookfildov viskozimetar



$$\eta = K(\beta_1 - \beta_2)t \text{ (Pas)}$$

Fordov viskozimetar



$$V=100\text{cm}^3$$

$$T \approx 20^\circ\text{C}$$

$$t = 20 \div 100\text{s}$$

Sadržaj suve materije

- $K = (\text{masa osušenog lepka} / \text{početna masa lepka}) \times 100$
- Početna masa lepka 1÷5g
- T sušenja $105 \pm 2^\circ\text{C}$ 5 sati sušenja
- Posuda za merenja – Al folija, $\varnothing 50\text{mm}$, $h=15\text{mm}$

pH vrednost

- Elektrometrijsko određivanje
- Kolorimetrijsko određivanje

Vreme upotrebljivosti/radno vreme

- Vremenski interval od završetka pripreme lepka pa do trenutka kada je ono neupotrebljivo
- $t>2h$


Vreme (trajanje) otvrdnjavanja

- Zavisi od niza faktora i najbolje ga je meriti u proizvodnim uslovima za svaki slučaj ponaosob

Sadržaj pepela


- Određivanje količine mineralnog punioca
- Žarenje osušenog lepka na $700\text{--}800^\circ\text{C}$
- $2\text{--}3\text{g}$ se suši na $105\pm5^\circ\text{C}$ $t=2\text{--}3\text{h}$

Termički koeficijent dilatacije filma lepka



$$a = \frac{l - l_0}{l_0(t - t_0)}$$

Unutrašnja naprezanja u spoju



Hemografski sastav lepka

- Određivanje pH vrednosti
- Određivanje čvrstih materija ne topivih u vodi
- Određivanje sadržaja suve materije
- Određivanje sadržaja pepela
- Određivanje sadržaja masti
- Određivanje sadržaja belančevina topivih u vodi
- Određivanje sadržaja slobodnog formaldehida
- Određivanje sadržaja slobodnog fenola